



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä



Työturvallisuus

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havaintoja

97.05%
20.08.2025
0 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 311 kpl



08 / 2025

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Hissi

Käynnissä olevat työvaiheet


- Maalaus- ja tasoitetyöt
- Alakatto rungot
- Palo- ja ääneneristystyöt
- Lattiapäällysteet
- Hallin talotekniikka-asennukset
- IVKH-asennukset
- Lämpö- ja vesijohtorungot
- Sähköhyllyt, kaapelointi jne.
- Piha-työt

Alkavat työvaiheet

- Asfaltoinnit
- Väliovet
- Kalusteet, varusteet, laitteet

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta



Valokuvia työmaasta



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

