

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä



Työturvallisuus

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havaintoja

96.94%
29.10.2025
0 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

Tapaturmattomat työpäivät (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

⇒ 359 kpl



10 / 2025

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Asfaltoinnit 3/3
- Lattiapäällysteet
- Lattipinnoitteet
-

Käynnissä olevat työvaiheet


- Maalaus fiksaukset
- Alakattojen umpeen laitto
- Palo- ja ääneneristystyöt
- Väliovet ja listoitukset
- Kalusteet, varusteet, laitteet
- Yläpölyjen siivous
- IVKH-asennukset
- Lämpö- ja vesijohtoringot
- Sähköhyllyt, kaapelointi jne.
- LVIS-kalustus
- Piha-työt

Alkavat työvaiheet

- Hallin tekniikan asennukset kattoon jatkuu

Aikataulu

- Ote yleisaikataulusta





Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

